

I/S Kolind Vandværk  
Vagtelvej 49  
8560 Kolind  
Att.: I/S Kolind VandværkRapportnr.: AR-13-CA-00134204-01  
Batchnr.: EUDKVE-00134204  
Kundenr.: CA0004277  
Modt. dato: 19.11.2013

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Kolind Vandværk Ledningsnet - V20000900 / 4721000999  
**Udtagingsadresse:** Nødagervej 11, 8560 Kolind  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedtagning:** 19.11.2013 kl. 09:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S BS1  
**Analyseperiode:** 19.11.2013 - 21.11.2013

---

**Prøvemærke:** Hane malкерum

---

Lab prøvenr.:	13420401	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Vandtemperatur	9.2	°C				DS 2250	

---

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

I/S Kolind Vandværk, John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind  
I/S Kolind Vandværk, John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind  
Syddjurs Kommune Rønde, Kopimødtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

21.11.2013

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.