

Kolind Vandværk A.m.b.a
Nyhåbsvej 7
8560 Kolind
Att.: Kolind Vandværk A.m.b.a

Rapportnr.: AR-14-CA-00232745-01
Batchnr.: EUDKVE-00232745
Kundenr.: CA0004277
Modt. dato: 29.09.2014

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Ledningsnet - V20000900 / 4721000999
Udtagningsadresse: Mejerivej 1, 8560 Kolind
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøvedtagning: 29.09.2014 kl. 08:00
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MLQ
Analyseperiode: 29.09.2014 - 03.10.2014

Prøvemærke: Hane i Personalenum

Lab prøvenr.:	80158343	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	228201				*		
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22 °C	97	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Kolind Vandværk A.m.b.a, John A. Christiansen, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind
 Kolind Vandværk A.m.b.a, John Mahler, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind
 Syddjurs Kommune, Rønde, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

03.10.2014

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, udtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.