

Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: John A. Christiansen
Rapportnr.: AR-12-CA-00038411-01
Batchnr.: EUDKVE-00038411
Kunde nr.: CA0004277
Modt. dato: 11.12.2012

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Vandværket - V20000900 / 4721000900
Prøvetype: Drikkevand
Prøveudtagning: 11.12.2012 kl.08:50
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S DMJ
Analyseperiode: 11.12.2012 - 17.12.2012

Prøvemærke: Afgang værk

Lab prøvenr:	03841101	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	1 !	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	6	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Vandtemperatur	8.3	°C				DS 2250	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Batchkommentar:

Opfølgning på prøve: 34935

Kopi til:

 Kolind Vandværk, John Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
 Syddjurs Kommune, Lene Thulsted Nielsen, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

17.12.2012



 Annette Vendel
 Kunderådgiver

 Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.