

I/S Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: I/S Kolind Vandværk
Rapportnr.: AR-13-CA-00125523-01
Batchnr.: EUDKVE-00125523
Kunde nr.: CA0004277
Modt. dato: 22.10.2013

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Ledningsnet - V20000900 / 4721000999
Udtagningsadresse: Hvedevej 11, 8560 Kolind
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 22.10.2013 kl. 12:10
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S BCN
Analyseperiode: 22.10.2013 - 28.10.2013

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	12552301	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	12158001					*	
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	21	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	5		CFU/ml	200	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	1		CFU/ml	20	1	ISO 6222:2002	
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Vandtemperatur	13.4	°C				DS 2250	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

I/S Kolind Vandværk , John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
 I/S Kolind Vandværk , John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
 Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

28.10.2013



 Annette Vendel
 Kunderådgiver

 Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
 **): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.