



Kolind Vandværk I/S

Vagtelvej 49  
8560 Kolind

Att.: John A. Christiansen

Registrernr.: T95786  
Kundenr.: 611826  
Ordrenr.: 816826  
Prøvenr.: 23307517

Modt. dato: 2012.03.29

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kolind Vandværk I/S  
Vagtelvej 49, 8560 Kolind  
Prøvested.....: **Kolind Vandværk Ledningsnet - 78771/4721000999**  
Udtagningsadresse: **Søndermarken 93, 8560 Kolind**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer  
Prøvemærke.....: **Køkken**  
Prøveudtagning...: 2012.03.29 kl. 10:25  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KHO)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.03.29 kl. 22:08 - 2012.04.02

	Prøvenr.: 23307517	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	1§	MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml			200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l			0.2	ISO17294m-ICPMS	30
Nitrit	<0.005	mg/l			0.1	SM 17.udg. 4500	10
Nikkel (Ni)	1.2	µg/l			20	ISO17294m-ICPMS	30
Arsen (As)	0.13	µg/l			5	ISO17294m-ICPMS	30
Bor (B)	14	µg/l	<300	1000		ISO17294m-ICPMS	30
Cobolt (Co)	<0.040	µg/l			5	ISO17294m-ICPMS	30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs					*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar					*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen					*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal					*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.3	gr. C				DS2250	
pH	7.8	pH			7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	38	mS/m	>30			DS/EN 27888	6
Iltindhold	9.4	mg/l	> 5			DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønede
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011


### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256  Martin Hartlev Pedersen  
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

02. april 2012