

Kolind Vandværk A.m.b.a
Søndergade 4C
8560 Kolind
Att.: Kolind Vandværk A.m.b.a
Rapportnr.: AR-18-CA-00711479-01
Batchnr.: EUDKVE-00711479
Kundenr.: CA0004277
Modt. dato: 06.09.2018

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Ledningsnet - 78771 - V20000900 / 4721000999
Udtagningsadresse: Nødagervej 7, 8560 Kolind
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 06.09.2018 kl. 13:19
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CL5D
Analyseperiode: 06.09.2018 - 12.09.2018

Prøvemærke: Bageriet

Lab prøvenr:	80598340	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘ Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	28	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	0.0049	mg/l		0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	15
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	18.7	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	40	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A 15
Iltindhold	8.9	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A 15
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Djurs Vand , Tonny S. Frandsen, Hans Winthers Vej 13, 8400 Ebeltoft
 Kolind Vandværk A.m.b.a , Claus Andersen, Søndergade 4C, 8560 Kolind
 Kolind Vandværk A.m.b.a , Kassereren, Søndergade 4C, 8560 Kolind
 Syddjurs Kommune , Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 ⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kolind Vandværk A.m.b.a
Søndergade 4C
8560 Kolind
Att.: Kolind Vandværk A.m.b.aRapportnr.: AR-18-CA-00711479-01
Batchnr.: EUDKVE-00711479
Kundenr.: CA0004277
Modt. dato: 06.09.2018

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Ledningsnet - 78771 - V20000900 / 4721000999
Udtagningsadresse: Nødagervej 7, 8560 Kolind
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 06.09.2018 kl. 13:19
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CL5D
Analyseperiode: 06.09.2018 - 12.09.2018

Prøvemærke: Bageriet

Lab prøvenr:	80598340	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

12.09.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**