

Kolind Vandværk A.m.b.a
Nyhåbsvej 7
8560 Kolind
Att.: Kolind Vandværk A.m.b.a

Rapportnr.: AR-16-CA-00446429-01
Batchnr.: EUDKVE-00446429
Kundenr.: CA0004277
Modt. dato: 15.07.2016

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Ledningsnet - 78771 - V20000900 / 4721000999
Udtagningsadresse: Søndermarken 89, 8560 Kolind
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 15.07.2016 kl. 10:48
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BCN
Analyseperiode: 15.07.2016 - 17.07.2016

Prøvemærke:	Køkken	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Lab prøvenr:	80350415						
Opfølgning til Lab prøvenr:	80316782						
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	13.5	°C				DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:
Kolind Vandværk A.m.b.a, John A. Christiansen, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind
Kolind Vandværk A.m.b.a, Kasserer, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind
Syddjurs Kommune (tidligere Rønde-afd), Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

17.07.2016

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør