

I/S Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: I/S Kolind Vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00134197-01
Batchnr.: EUDKVE-00134197
Kundenr.: CA0004277
Modt. dato: 19.11.2013

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Ledningsnet - V20000900 / 4721000999
Udtagningsadresse: Centervej 4, 8560 Kolind
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 19.11.2013 kl. 09:15
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S BS1
Analyseperiode: 19.11.2013 - 21.11.2013

Prøvemærke: Hane på græsplæne

Lab prøvenr.:	13419701	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr.:	13353701				*		
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Oplysninger fra prøvetager							
Vandtemperatur	9.7	°C				DS 2250	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi af rapporten er sendt til:

I/S Kolind Vandværk, John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
 I/S Kolind Vandværk, John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
 Syddjurs Kommune Rønne, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

21.11.2013

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.