

I/S Kolind Vandværk  
Vagtelvej 49  
8560 Kolind  
Att.: I/S Kolind Vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00130400-01  
Batchnr.: EUDKVE-00130400  
Kunde nr. CA0004277  
Modt. dato: 06.11.2013

## Analysereport

**Prøvested:** Kolind Vandværk Vandværket - V20000900 / 4721000900  
**Udtagningsadresse:** Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 06.11.2013 kl. 13:23  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S KHO  
**Analyseperiode:** 06.11.2013 - 12.11.2013

**Prøvemærke:** Personalekøkken

Lab prøvenr:	80054623	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	15	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	46		CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Vandtemperatur	14.1	°C				DS 2250	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

### Kopi til:

I/S Kolind Vandværk , John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind  
I/S Kolind Vandværk , John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind  
Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

12.11.2013

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Annette Vendel  
Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.