

I/S Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: I/S Kolind VandværkRapportnr.: AR-13-CA-00130396-01
Batchnr.: EUDKVE-00130396
Kundenr.: CA0004277
Modt. dato: 06.11.2013

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Vandværket - V20000900 / 4721000900
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøvedtagning: 06.11.2013 kl. 12:54
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S KHO
Analyseperiode: 06.11.2013 - 08.11.2013

Prøvemærke: Efter filter 2

Lab prøvenr.:	80054626	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Oplysninger fra prøvetager							
Vandtemperatur	8.7	°C				DS 2250	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi af rapporten er sendt til:

I/S Kolind Vandværk, John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
I/S Kolind Vandværk, John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
Syddjurs Kommune Rønde, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

08.11.2013

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.