

I/S Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: I/S Kolind Vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00131223-01
Batchnr.: EUDKVE-00131223
Kunde nr. CA0004277
Modt. dato: 08.11.2013

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Vandværket - V20000900 / 4721000900
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 08.11.2013 kl.08:20
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S DMJ
Analyseperiode: 08.11.2013 - 11.11.2013

Prøvemærke: Afgang værk

Lab prøvenr:	80057498	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	6	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Oplysninger fra prøvetager							
Vandtemperatur	8.6	°C				DS 2250	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

I/S Kolind Vandværk , John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
 I/S Kolind Vandværk , John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
 Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

11.11.2013

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk



Annette Vendel
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
 **): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.