

I/S Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: I/S Kolind Vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00131225-01
Batchnr.: EUDKVE-00131225
Kunde nr. CA0004277
Modt. dato: 08.11.2013

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Vandværket - V20000900 / 4721000900
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 08.11.2013 kl.08:25
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S DMJ
Analyseperiode: 08.11.2013 - 11.11.2013

Prøvemærke: Filter 1

| Lab prøvenr: | 80057499 | Enhed | Kravværdier** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|---------------|------|-----|----------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakt. 37°C | 32 | ! | MPN/100 ml | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | | MPN/100 ml | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Vandtemperatur | 8.5 | °C | | | | DS 2250 | |

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

I/S Kolind Vandværk , John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
I/S Kolind Vandværk , John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

11.11.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Annette Vendel
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.