



Kolind Vandværk I/S

Registrernr.: U18463

Vagtelvej 49
8560 Kolind

Kundenr.: 611826

Ordrenr.: 816826

Prøvenr.: 23327325

Att.: John A. Christiansen

Modt. dato: 2012.11.13

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Kolind Vandværk I/S
Vagtelvej 49, 8560 Kolind
Prøvested.....: **Kolind Vandværk Ledningsnet - 78771/4721000999**
Udtagningsadresse: **Mejerivej 1, 8560 Kolind**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøvemærke.....: **Køkken**
Prøveudtagning...: 2012.11.13 kl. 10:50
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DMJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.11.13 kl. 22:06 - 2012.11.15

	Prøvenr.: 23327325	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Opfølgning på registernr	U17550				*	
Coliforme bakterier 37 °C	4§ MPN/100 ml				i.m. Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml				i.m. Colilert®	
<u>Oplysninger fra prøvetageren:</u>						
Vandtemperatur	11.2 gr. C				DS2250	

Kopi af rapporten er sendt til:

- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

15. november 2012

Annette Vendel

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.