

I/S Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: I/S Kolind Vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00125513-01
Batchnr.: EUDKVE-00125513
Kunde nr. CA0004277
Modt. dato: 22.10.2013

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Ledningsnet - V20000900 / 4721000999
Udtagningsadresse: Nødagervej 9B, 8560 Kolind
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 22.10.2013 kl. 11:40
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S BCN
Analyseperiode: 22.10.2013 - 28.10.2013

Prøvemærke: Toilet

Lab prøvenr:	12551301	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	12158001				*		
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	16	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	4		CFU/ml	200	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	< 1		CFU/ml	20	1	ISO 6222:2002	
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Vandtemperatur	12.4	°C				DS 2250	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

I/S Kolind Vandværk , John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
I/S Kolind Vandværk , John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

28.10.2013



Annette Vendel
Kunderådgiver

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.