

I/S Kolind Vandværk  
Vagtelvej 49  
8560 Kolind  
Att.: I/S Kolind Vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00126775-01  
Batchnr.: EUDKVE-00126775  
Kunde nr. CA0004277  
Modt. dato: 25.10.2013

## Analysereport

**Prøvested:** Kolind Vandværk. Boring DGU 80.384 - V20000900 / 4721000901  
**DGU-nr:** 80.384  
**Prøvetype:** Råvand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 25.10.2013 kl.08:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S DMJ  
**Analyseperiode:** 25.10.2013 - 29.10.2013

**Prøvemærke:** Dgu 80.384

Lab prøvenr:	80041284	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	12549701				*		
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml			1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml			1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	19	CFU/ml			1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	< 1	CFU/ml			1	ISO 6222:2002	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Vandtemperatur	8.5	°C				DS 2250	

### Kopi til:

I/S Kolind Vandværk , John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind  
I/S Kolind Vandværk , John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind  
Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

29.10.2013



Martin Hartlev Pedersen  
Kunderådgiver

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.