

Kolind Vandværk A.m.b.a  
Nyhåbsvej 7  
8560 Kolind  
Att.: Kolind Vandværk A.m.b.a

Rapportnr.: AR-14-CA-00207933-01  
Batchnr.: EUDKVE-00207933  
Kunde nr. CA0004277  
Modt. dato: 23.07.2014

## Analyserapport

**Prøvested:** Kolind Vandværk Vandværket - V20000900 / 4721000900  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 23.07.2014 kl. 11:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MLQ  
**Analyseperiode:** 23.07.2014 - 28.07.2014

**Prøvemærke:** Afgang Vandværk

| Lab prøvenr:                      | 80158247 | Enhed | Kravværdier** |      | DL. | Metode                       | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|---------------|------|-----|------------------------------|--------|
|                                   |          |       | Min.          | Max. |     |                              |        |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |       |               |      |     |                              |        |
| Coliforme bakterier 37°C          | 1        | !     | MPN/100 ml    | i.m. | 1   | IDEXX-Colilert               |        |
| Escherichia coli                  | < 1      |       | MPN/100 ml    | i.m. | 1   | IDEXX-Colilert               |        |
| Kimtal ved 22 °C                  | < 1      |       | CFU/ml        | 50   | 1   | ISO 6222:2002                |        |
| Kimtal ved 37°C                   | < 1      |       | CFU/ml        | 5    | 1   | ISO 6222:2002                |        |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |       |               |      |     |                              |        |
| Prøvens klarhed                   | Klar     |       |               |      |     | * Visuel                     |        |
| Prøvens farve                     | Farveløs |       |               |      |     | * Visuel                     |        |
| Prøvens lugt                      | Ingen    |       |               |      |     | * Organoleptisk              |        |
| Vandtemperatur                    | 9.2      | °C    |               |      |     | DS/EN ISO 19458              |        |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |       |               |      |     | DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458 |        |


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

### Kopi til:

Kolind Vandværk A.m.b.a , John A. Christiansen, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind  
Kolind Vandværk A.m.b.a , John Mahler, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind  
Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

28.07.2014

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Flemming Mønsted Claësson  
Senior Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.